

Secotom-20

Ръководство за експлоатация

Превод на оригиналните инструкции



№ на документ: 16857026-08_C_bg
Дата на публикуване: 2024.01.23

Авторско право

Съдържанието на това ръководство е собственост на Struers ApS. Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство без писменото разрешение на Struers ApS не е разрешено.

Всички права запазени. © Struers ApS.

Съдържание

1 Относно това ръководство	6
1.1 Struers познания	6
1.2 Аксесоари и консумативи	6
2 Безопасност	7
2.1 Предназначение	7
2.2 Secotom-20 мерки за безопасност	7
2.2.1 Прочетете внимателно преди употреба	7
2.3 Съобщения за безопасност	8
2.4 Съобщения за безопасност в това ръководство	9
3 Започнете	11
3.1 Описание на устройството	11
3.2 Общ преглед	12
3.3 Аварийно спиране	15
3.4 Предпазно заключване	15
4 Транспорт и съхранение	16
4.1 Транспорт	16
4.2 Дългосрочно съхранение или транспортиране	18
5 Монтаж	18
5.1 Разопаковайте машината	18
5.2 Проверете списъка в опаковката	19
5.3 Повдигнете машината	19
5.4 Местоположение	20
5.5 Електрическо захранване	22
5.5.1 Еднофазно захранване	22
5.5.2 2-фазово захранване	23
5.5.3 Свързване към машината	23
5.5.4 Електрически връзки в режещата камера	23
5.6 Блок за рециркулация	24
5.6.1 Водочувствителни материали	25
5.6.2 Оптимизиране на охлаждането	26
5.7 Монтирайте режещият диск	26
5.8 Система за отработени газове (по избор)	28
5.9 Шум	29
5.10 Вибрация	30

6 Подгответе се за работа	30
6.1 Бутона за задържане и пускане	30
6.2 Настройване на височината на режещия диск	31
6.3 Плот за рязане	31
6.3.1 Позициониране на масата за рязане	31
6.4 Линеен лазер	32
6.5 Инструменти за затягане	32
6.6 Стойки за държачи на образци	33
6.7 Събиране на отпадъци	34
7 Основна операция	35
7.1 Функции на контролния панел	35
7.2 Дисплеят	36
7.3 Променете настройките	37
7.4 Main menu (Главно меню)	38
7.5 Стартериране - за първи път	38
7.6 Методи на рязане	40
7.6.1 Настройки	40
7.6.2 Позиция за връщане	41
7.6.3 OptiFeed	42
7.7 Ръчна X-стойка (по избор)	42
7.8 Въртяща се стойка (опция)	42
7.9 Започнете процеса на рязане	43
7.10 Спрете процеса на рязане	44
7.11 Маркуч за промиване	44
8 Менюто Maintenance (Поддръжка)	45
8.1 Менюто	46
9 Configuration (Конфигурация) меню	47
10 Поддръжка и обслужване	49
10.1 Общо почистване	49
10.2 Затягащи устройства	50
10.3 Плотове за рязане	50
10.4 Режещи дискове	50
10.5 Сменете тръбите	52
10.6 Ежедневно	54
10.7 Седмично	55
10.7.1 Почистете камерата за рязане	56
10.7.2 Проверете резервоара за охлаждаща течност	56
10.7.3 Тръба за охлаждаща течност без вода	57
10.8 Месечно	57

10.8.1 Почистете резервоара за охлаждаща течност	57
10.9 Ежегодно	59
10.9.1 Предпазителят	59
10.9.2 Тестване на устройства за безопасност	59
10.9.3 Аварийно спиране	60
10.9.4 Защитно заключване	60
10.9.5 Бутон за задържане и пускане	61
10.10 Резервни части	61
10.11 Сервиз и ремонт	62
10.12 Изхвърляне	63
11 Отстраняване на неизправности	64
11.1 Проблеми с машината	64
11.2 Проблеми при рязането	65
11.3 Съобщения за грешка	68
12 Технически данни	75
12.1 Технически данни	75
12.2 Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност	77
12.3 Технически данни - единици оборудване	78
12.4 Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS) ...	78
12.5 Диаграми	79
12.6 Правна и нормативна информация	82
13 Производител	82
Декларация за съответствие	85

1 Относно това ръководство



ВНИМАНИЕ

Struers оборудването трябва да се използва само във връзка със и както е описано в Ръководството за употреба, предоставено с оборудването.



Забележка

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди употреба.



Забележка

Ако искате да видите конкретна информация в подробности, вижте онлайн версията на това ръководство.

1.1 Struers познания

Материалографското рязане е мястото, където започват повечето анализи на микроструктурата.

Доброто разбиране на процеса на рязане може да помогне за избора на подходящи методи на затягане и рязане и по този начин да гарантира висококачественото рязане.

Минимизирането на рязането на артефакти ще помогне на останалия материалографски процес и ще служи като добра основа за ефективна и висококачествена подготовка.



Съвет

За допълнителна информация, вижте раздела за Рязане на уеб сайта Struers .

1.2 Аксесоари и консумативи

Аксесоари

За информация относно наличната гама, вижте Secotom-20 брошурата:

- [Уеб сайтът на Struers](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>)

Консумативи

Оборудването е проектирано да се използва само с Struers консумативи, специално предназначени за тази цел и този тип машина.

Други продукти може да съдържат агресивни разтворители, които разтварят напр. гumenите уплътнения. Гаранцията не може да обхваща повредени части на машината (напр. уплътнения и тръби), където повредите могат да бъдат пряко свързани с използването на консумативи, които не са предоставени от Struers.

За информация относно наличната гама, вижте: [Уеб сайтът на Struers](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>).

2 Безопасност

2.1 Предназначение

Машината е предназначена за професионално, автоматично материалографско рязане на материали за по-нататъшна материалографска проверка.

Машината трябва да се управлява само от квалифициран/обучен персонал.

Оборудването е проектирано да се използва само с Struers консумативи, специално предназначени за тази цел и този тип машина.

Машината е за използване в професионална работна среда (например материалографска лаборатория).

Не използвайте машината за следното Рязането на материали, различни от твърди материали, подходящи за материалографски изследвания.

Машината не трябва да се използва за никакъв вид експлозивни и/или запалими материали или материали, които не са стабилни по време на обработка, нагряване или налягане.

Машината не трябва да се използва с режещи дискове, които не са съвместими с изискванията на машината (например зъбни режещи дискове).

Модел Secotom-20

2.2 Secotom-20 мерки за безопасност



2.2.1 Прочетете внимателно преди употреба

1. Пренебрегването на тази информация и неправилното използване на оборудването може да доведе до тежки телесни наранявания и материални щети.
2. Машината трябва да се монтира в съответствие с местните разпоредби за безопасност. Всички функции на машината и свързаното оборудване трябва да са в изправност.
3. Операторът трябва да прочете мерките за безопасност и ръководството за употреба, както и съответните раздели от ръководствата за всяко свързано оборудване и аксесоари.
Операторът трябва да прочете инструкциите за употреба и, където е приложимо, информационните листове за безопасност за прилаганите консумативи.
4. Тази машина трябва да се експлоатира и поддържа само от квалифициран/обучен персонал.
5. Винаги използвайте непокътнати дискове за рязане, които са одобрени за минимум: 5000 об./мин

6. Машината трябва да бъде поставена на безопасна и стабилна маса с подходяща работна височина. Масата трябва да може да носи машината и допълнителните аксесоари и консумативи.
7. Уверете се, че действителното електрическо захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено върху типовата табела на машината. Машината трябва да бъде заземена. Винаги спазвайте местните разпоредби. Винаги изключвайте електрическото захранване и извадете щепсела или захранващия кабел, преди да демонтирате машината или да инсталирате допълнителни компоненти.
8. Лазерно лъчение. Не се взирайте в лъча и не излагайте потребителите на телескопична оптика. Лазерен продукт от клас 1M.
9. Консумативи: Използвайте само консумативи, специално разработени за използване с този тип машина.
10. Спазвайте настоящите разпоредби за безопасност относно работа, смесване, пълнене, изпразване и изхвърляне на охлаждащи течности с добавки. Избягвайте контакт с кожата.
11. Обърнете внимание на изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.
12. Детайлът трябва да бъде здраво закрепен в затягащо устройство или подобно.
13. Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци.
14. Носете предпазни очила, когато използвате маркуча за промиване. Използвайте пистолета за промиване само за почистване вътре в режещата камера.
15. Ако забележите неизправности или чуете необичайни шумове, изключете машината и се обадете на техническата служба.
16. Машината трябва да бъде изключена от електрическото захранване преди всяко обслужване. Изчакайте 15 минути, докато остатъчният потенциал на кондензаторите се разреди.
17. Не включвате и изключвате машината повече от веднъж на всеки три минути. Може да възникне повреда на електрическите компоненти.
18. В случай на пожар, уведомете минувачите и пожарната. Използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.

2.3 Съобщения за безопасност

Struers използва следните знаци, за да посочи потенциални опасности.



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ

Този знак означава електрическа опасност, която ако не се избегне, ще доведе до смърт или сериозни наранявания.



ОПАСНОСТ

Този знак означава опасност с висока степен на рисък, която ако не се избегне, ще доведе до смърт или сериозни наранявания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Този знак означава опасност със средна степен на риск, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

**ВНИМАНИЕ**

Този знак означава опасност с ниска степен на риск, която ако не се избегне, може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

**ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ**

Този знак означава опасност от премазване, която ако не се избегне, може да доведе до леки, средно тежки или сериозни наранявания.

**ОПАСНОСТ ОТ НАГРЯВАНЕ**

Този знак показва опасност от нагряване, което, ако не бъде избегнато, може да доведе до леко, средно или сериозно нараняване.

**Аварийно спиране**

Аварийно спиране

Общи съобщения**Забележка**

Този знак показва, че има рисък от повреда на имущество или е необходимо да се действа със специално внимание.

**Съвет**

Този знак показва, че има налична допълнителна информация и съвети.

2.4 Съобщения за безопасност в това ръководство

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ**

Изключете електрическото захранване, преди да инсталирате електрическо оборудване.

Машината трябва да бъде заземена.

Уверете се, че действителното електрическо захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено върху типовата таблица на машината.

Неправилното напрежение може да повреди електрическата верига.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Struers оборудването трябва да се използва само във връзка със и както е описано в Ръководството за употреба, предоставено с оборудването.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Екранът на предпазващия капак трябва да бъде сменен незабавно, ако е повреден от удар с хвърчащи предмети или ако има видими признаци на износване или повреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност. Свържете се с Struers Обслужване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Критичните за безопасността компоненти се подменят след максимален експлоатационен живот от 20 години. Свържете се с Struers Обслужване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да се гарантира предвидената безопасност, предпазителят трябва да се сменя на всеки 5 години. Етикет върху предпазителя показва кога трябва да бъде сменен.

Struers

Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurité



2020.12.01

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случай на пожар, алармирайте персонала в непосредствена близост, пожарната и прекъснете захранването. Използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Лазерно лъчение. Не се взирайте в лъча и не излагайте потребителите на телескопична оптика. Лазерен продукт от клас 1M.

**ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ**

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината. Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.

**ВНИМАНИЕ**

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.

**ВНИМАНИЕ**

Не започвайте да промивате, докато маркучът за промиване не се насочи към режещата камера.

**ВНИМАНИЕ**

Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за охлаждаща течност преди употреба.

**ВНИМАНИЕ**

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждаща течност. Винаги носете предпазни ръкавици и предпазни очила.

**ВНИМАНИЕ**

Продължителното излагане на силен шум може да причини трайно увреждане на слуха на човек.

Използвайте средства за защита на слуха, ако излагането на шум надвишава нивата, определени от местните разпоредби.

**ВНИМАНИЕ**

Риск от вибрации в ръцете по време на ръчна подготовка.

Продължителното излагане на вибрации може да причини дискомфорт, увреждане на ставите или дори неврологично увреждане.

**ВНИМАНИЕ**

Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци.

**ВНИМАНИЕ**

Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфанд или други частици).

3 Започнете

3.1 Описание на устройството

Secotom-20 е автоматична машина за рязане на повечето твърди и стабилни (неексплозивни) материали. Има моторизирана Y-плот и рециркуационен охладителен резервоар. Височината на режещия диск се регулира ръчно.

Операторът започва процеса, като избира и монтира режещия диск. Операторът въвежда параметрите на рязане (напр. скорост на въртене на режещия диск и дължина на рязане) в софтуера на машината.

Детайлът се закрепва с помощта на затягащи инструменти – или директно към плота за рязане, или към стойка, която е захваната върху плота за рязане.

Предпазителят се заключва, когато операторът стартира машината. Предпазителят остава заключен, докато всяко движение бъде спряно и плота за рязане е в избраната позиция за спиране.

Образците може да са горещи след процеса и затова се препоръчва да се носят ръкавици при работа с обработените образци.

Рециркулираната охлаждаща течност съдържа добавки и остатъци от процеса на рязане. Препоръчително е да носите очила и ръкавици при работа с охлаждащата течност.


Препоръчително е да свържете машината към външна система за обработени газове, за да премахнете изпаренията от процеса на рязане.

В случай на загуба на мощност по време на процеса, предпазителят остава заключен. Използвайте специалния ключ, за да освободите ключалката и да отворите предпазителя.

Ако аварийното спиране е активирано, захранването на всички движещи се части се прекъсва. Предпазителят може да се отвори, когато аварийното спиране е освободено.

3.2 Общ преглед

Преден изглед



A Аварийно спиране

B Преден панел

C Колело за регулиране на височината на режещия диск

D Предпазител

E Бутон за задържане и пускане

F Резервоар за охлаждаща течност




Аварийно спиране

Бутона за аварийно спиране се намира в предната част на машината.

- Натиснете червения бутона за активиране.
- Завъртете червения бутона по посока на часовниковата стрелка, за да го освободите.

Заден изглед



A Изпускателен фланец

B Капак на помпата

C Панти

D Дупки за регулиране на лазера


E Тип плача

F Електрически контакт

G Сервизен контакт

H Главен превключвател

Режеща камера



A Линеен лазер

B Вретено - Режещ диск

C Отработени газове

D Маркуч за промиване


E Електрически контакт

F Дюзи за охлаждаща течност

G Плот за рязане

H Отводняване

3.3 Аварийно спиране



Аварийно спиране

Не използвайте аварийното спиране за спиране на работа по време на нормална работа.

Преди да изключите аварийното спиране, проучете причината за активиране на аварийното спиране и предприемете всички необходими коригиращи действия.

- За да активирате аварийното спиране, натиснете червения бутон за аварийно спиране.
- За да освободите аварийното спиране, завъртете червения бутон за аварийно спиране по посока на часовниковата стрелка.


3.4 Предпазно заключване

Можете да отворите предпазителя на машината само когато машината е свързана към захранването и главният превключвател на захранването е включен.

За отваряне на предпазителя, ако захранването не е свързано

Използвайте предоставения тръйгълен ключ, за да деактивирате защитното заключване.

- Отстранете резервоара за охлаждаща течност.



2. Поставете ключа.
3. Завъртете ключа на 180°. Не използвайте сила.
4. Активирайте отново освобождаването на предпазната ключалка, преди да започнете да работите с машината.

4 Транспорт и съхранение

Ако по което и да е време след инсталациейта трябва да преместите уреда или да го поставите на склад, има редица насоки, които препоръчваме да следвате.

- Пакетирайте машината старательно преди транспортиране. Недостатъчната опаковка може да причини повреда на машината и да анулира гаранцията. Свържете се с Struers Обслужване.
- Препоръчваме ви да използвате оригиналната опаковка и аксесоари.

4.1 Транспорт



ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.
Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.

Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

Подготовка за транспортиране

1. Изпустете резервоара за охлаждаща течност.

2. Изключете уреда от електрическото захранване.
3. Изключете устройството от изпускателната система.
4. Отстранете всички аксесоари.
5. Почистете и подсушете устройството.

Преместване на машината



Забележка


Винаги повдигайте машината отдолу.

Не повдигайте машината, като я държите за сивия корпус.

- Използвайте кран и два подемни колана, за да повдигнете машината. Повдигащите колани трябва да са одобрени за повдигане на товар с тегло, най-малко два пъти по-голямо от теглото на товара.
- Използвайте ремъци с дължина приблизително 3 - 3,5 м (10 - 11.5 фута), така че да не натоварват предпазителя.
- Препоръчва се повдигаща щанга, така че двата колана да се държат на разстояние един от друг под точката на повдигане.
- Използвайте отвертки/накрайници: TX30, PH2 и H4

Процедура

1. Отстранете резервоара за охлаждаща течност.



2. Поставете коланите под машината, така че да са от вътрешната страна на краката.
3. Уверете се, че напрежението върху повдигащите колани е разпределено равномерно.
4. Повдигнете предната част на машината и внимателно я преместете върху масата.
5. Машината трябва да лежи сигурно с всички 4 крака върху масата.
6. Поставете охладителния резервоар обратно на мястото му.

На новото местоположение

- На новото място се уверете, че необходимите съоръжения са налице.
- Повдигнете машината и я поставете върху стабилна повърхност.
- Поставете охладителния резервоар обратно на мястото му.
- Инсталирайте модула.

4.2 Дългосрочно съхранение или транспортиране



Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

Почистете напълно машината и всички аксесоари.

Ако машината е предназначена за дългосрочно съхранение или доставка, изпълнете следните допълнителни стъпки:

1. Почистете и подсушете машината.
2. Поставете машината на блоковете върху оригиналния палет.
3. Използвайте оригиналните транспортни скоби, за да закрепите машината.
4. Увийте машината в найлоново фолио.
5. Изградете щайга около машината.
6. Увийте и поставете аксесоари и други свободни предмети в щайгата.
7. Поставете торбичка с изсушител (силициев гел) в кутията.

На новото местоположение

- На новото място се уверете, че необходимите съоръжения са налице.

5 Монтаж

5.1 Разопаковайте машината



ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.

Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.



Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

Процедура

1. Отстранете винтовете около основата на опаковъчната каса и повдигнете цялата горна част на касата.
2. Използвайте 4 mm ключ Allen, за да отстраните винтовете в металните скоби, които закрепват машината към палета.
3. Отстранете резервоара за охлаждаща течност.
4. Отстранете всички разхлабени части и аксесоари.
5. Повдигнете машината. Вижте [Повдигнете машината ► 19.](#)

5.2 Проверете списъка в опаковката

Аксесоари по избор могат да бъдат включени в опаковъчната кутия.

Опаковъчната кутия съдържа следните елементи:

Снимки	Описание
1	Secotom-20
2	Електрически захранващи кабели
1	Триъгълен ключ за освобождаване на предпазното заключване
1	Щифт за поддръжка
1	Гаечен ключ. 17 mm (0.7")
1	Маркуч за свързване към изпускателната система. Диаметър: 51 mm (2"). Дължина: 1.5 м (59")
1	Скоба за маркуч. Диаметър: 40 - 60 mm(1.6" - 2.4")
1	Комплект Ръководство за експлоатация

5.3 Повдигнете машината



ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.
Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.

Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

Забележка

Не повдигайте машината за светлосивата горна част.
Винаги повдигайте машината отдолу.

Тегло


Secotom-20

73 кг (161 фунта)

- Използвайте кран и два подемни колана, за да повдигнете машината. Повдигащите колани трябва да са одобрени за повдигане на товар с тегло, най-малко два пъти по-голямо от теглото на товара.
- Използвайте ремъци с дължина приблизително 3 - 3,5 м (10 - 11,5 фута), така че да не натоварват предпазителя.
- Препоръчва се повдигаща щанга, така че двата колана да се държат на разстояние един от друг под точката на повдигане.
- Използвайте отвертки/накрайници: TX30, PH2 и H4

Процедура

1. Извадете резервоара за охлаждаща течност.



2. Поставете коланите под машината, така че да са от вътрешната страна на краката.
3. Уверете се, че напрежението на подемните колани е равномерно разпределено.
4. Повдигнете предната част на машината и внимателно я преместете върху масата.
5. Машината трябва да лежи сигурно с всички 4 крака върху масата.

5.4 Местоположение



ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.
Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.


- Машината трябва да бъде поставена на безопасна и стабилна маса с подходяща работна височина. Плотът трябва да може да носи поне теглото на машината и аксесоарите.

Препоръчителни размери на работния плот

X: 92 см (36,2")

Y: 90 см (35,4")

Z: 80 см (31,5")



- Машината трябва да бъде поставена близо до електрическото захранване.
- Машината трябва да работи в добре вентилирано помещение или да е свързана към изпускателна система.
- Машината трябва да лежи сигурно с всички 4 крака върху масата.
- Машината трябва да е напълно хоризонтална: допустимо отклонение ± 1 мм.
- Уверете се, че около машината има достатъчно място за достъп за обслужване.
- Уверете се, че има достатъчно място пред машината: 100 см (40")
- Уверете се, че зад машината има достатъчно място, за да отворите напълно капака.
- Уверете се, че зад машината има достатъчно място за изпускателния маркуч: приблизително 15 см (5.9").

Осветление

- Уверете се, че работното място е подходящо осветено. Избягвайте пряка ослепителна светлина (ярки източници на светлина в зрителното поле на оператора) и отразените отблясъци (отражения на светлинните източници).

Препоръчва се минимум 300 лумена за осветяване на органите за управление и другите работни зони.

Условия на околната среда

Работна среда

Температура на околната среда

Работа: 5-40°C (40-105°F)

Съхранение: 0-60°C (32-140°F)

Влажност

Работа: 35-85% RH без кондензация

Съхранение: 0-90% RH без кондензация

5.5 Електрическо захранване



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ

Изключете електрическото захранване, преди да инсталирате електрическо оборудване.

Машината трябва да бъде заземена.

Уверете се, че действителното електрическо захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено върху типовата табела на машината. Неправилното напрежение може да повреди електрическата верига.



Забележка

Оборудването се доставя с 2 вида електрически захранващи кабели. Ако щепселт, доставен с този кабел, не е одобрен във Вашата страна, щепселт трябва да бъде заменен с одобрен щепсел.

Електрическо захранване

Напрежение/честота	200-240 V (50-60 Hz)
Вход за захранване	1-фазен (N+L1+PE) или 2-фазен (L1+L2+PE) Електрическата инсталация трябва да отговаря на "Категория на инсталацията II".
Мощност, номинално натоварване	0.75 kW
Максимална мощност	1.0 kW
Мощност на празен ход	13 W
Ток, максимален	11.7 A

5.5.1 Еднофазно захранване

Еднофазно захранване

2-щифтовият щепсел (европейски Schuko) е за използване при еднофазни електрически захранващи връзки.



Кабелите следва да бъдат свързани както следва:

Жълт/Зелен	Земя (заземяване)
Кафяв	Фаза (с ток)
Син	Нула

5.5.2 2-фазово захранване

3-щифтовият щепсел (Северноамерикански NEMA) е за използване в двуфазни електрически захранващи връзки.




Кабелите следва да бъдат свързани както следва:

Зелен	Земя (заземяване)
Черен	Фаза (с ток)
Бял	Фаза (с ток)

5.5.3 Свързване към машината

- Свържете електрическия захранващ кабел към машината (конектор C19 IEC 320).
- Свържете кабела към електрическото захранване.



5.5.4 Електрически връзки в режещата камера

Следните устройства изискват електрически връзки:

- Ръчната X-стойка
- Въртящата се стойка

Тези устройства се захранват чрез гнездото за електрическа връзка във вътрешността на режещата камера.

Забележка

Можете да сменяте електрическите аксесоари, докато машината е включена.




Забележка

Щепселите на аксесоарите осигуряват специфични щифтови връзки.
Ако има проблем с някоя връзка, не се опитвайте да променяте връзките в щепселите на затягащия инструмент или в гнездото за връзка.
Свържете се с Struers Обслужване.



Процедура



A Електрически контакт

B Обезопасителен пръстен

1. Свалете капачката на гнездото за електрическа връзка в режещата камера.
2. Свържете аксесоара към контакта за електрическа връзка.
3. Съобщение на екрана потвърждава, че аксесоарът е свързан.
4. Внимателно затегнете осигурителния пръстен.
5. Когато гнездото не се използва, монтирайте капачката на гнездото в гнездото.

5.6 Блок за рециркулация

Машината има вградена система за рециркулация на охлаждащата течност. Охлаждащата течност, идваща от дюзите, преминава през режещия диск и се събира в дренажа на режещата камера. След това охлаждащата течност се връща в резервоара, разположен под режещата камера.



ВНИМАНИЕ


Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за охлаждаща течност преди употреба.



ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждаща течност.
Винаги носете предпазни ръкавици и предпазни очила.

Напълнете резервоара за рециркулация с охлаждаща течност



1. Уверете се, че резервоарът за охлаждаща течност е на място под камерата.
2. Напълнете резервоара с вода и добавка за охлаждаща течност през отвора в основата на камерата.

Забележка

Уверете се, че не препълвате резервоара.

Забележка

Уверете се, че използвате добавката за охлаждаща течност в правилната концентрация. Следвайте инструкциите за добавка за охлаждаща течност.

Използвайте рефрактометър, за да проверите концентрацията на добавката за охлаждаща течност.

5.6.1 Водочувствителни материали

Забележка

Стандартната тръба издържа само няколко часа, ако се използва за охлаждаща течност без вода.

Ако използвате охлаждаща течност без вода, сменете стандартната тръба в помпата за охлаждаща течност с тръба за охлаждаща течност без вода.

За да смените тръбата в помпата за охлаждаща течност, вижте [Сменете тръбите ► 52.](#)

5.6.2 Оптимизиране на охлаждането

Забележка

Консумативи: Използвайте само консумативи, специално разработени за използване с този тип машина.

- Не използвайте добавки на основата на масло, бензин или терпентин, тъй като те могат да повлият на тръбите на охладителната течност.

Достатъчното охлаждане е от съществено значение за осигуряване на най-добро качество на рязане и за избягване на изгаряне на детайла и повреда на режещия диск.


- Винаги използвайте добавка, за да защитите машината за рязане от корозия и да подобрите качествата на рязане и охлаждане.
- Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно течност за оптимално охлаждане.
- Уверете се, че концентрацията на добавката в охлаждащата течност е такава, каквато е посочена на контейнера с добавката.
- Добавяйте добавка за охлаждаща течност винаги, когато пълните резервоара с вода. Вижте [Блок за рециркулация ► 24](#).
- Препоръчваме ви да сменяте охладителната течност поне веднъж месечно, за да предотвратите развитието на микроорганизми.

5.7 Монтирайте режещия диск

Процедура

ВНИМАНИЕ

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.




A Дюзи за охлаждаща течност

B Отвор за опорен щифт

C Външен фланец

D Винт за фланец

1. Повдигнете предпазителя до отвореното му положение (позицията, в която той остава нагоре и отворен, когато го освободите).
2. Повдигнете дюзите на охлаждащата течност, за да получите достъп до сглобката на режещия диск.



3. Поставете опорния щифт в отвора в шпиндела на режещия диск.
4. Използвайте 17 mm гаечен ключ, за да разхлабите винта на фланеца.
5. Отстранете външния фланец.

Забележка


Толерансът между шпиндела и вътрешния фланец е много малък, което означава, че двете повърхности трябва да са абсолютно чисти.

Никога не се опитвайте да включите със сила режещия диск, тъй като това може да повреди шпиндела или режещия диск. Ако има някакви малки неравности, отстранете ги с шлифовъчна хартия, размер на 1200.

Забележка

Когато монтирате режещи дискове с централен отвор 12,7 mm, уверете се, че сте отстранили 22-милиметровата вложка за арбалет. Ако не го направите, режещият диск ще се изкриви.

- Преди да монтирате режещия диск, тествайте режещия диск за повреди. Вижте [Режещи дискове ► 50](#).



A 12,7 mm ос

C Вложка за колела с 22 mm отвор

B Вътрешен фланец

- Монтирайте режещия диск. Ако е необходимо, използвайте 22-милиметровата вложка.
- Монтирайте отново външния фланец с обработената повърхност, обърната към вътрешния фланец.
- Поставете опорния щифт в отвора на вътрешния фланец.
- Използвайте 17 mm гаечен ключ, за да закрепите леко винта на фланеца. Затегнете винта със сила от максимум 5 N·m (4 lbf·ft).
- Спуснете дюзите на охлаждащата течност до работните им позиции.

5.8 Система за отработени газове (по избор)

Препоръчваме ви да свържете машината към изпускателна система, тъй като при рязане на детайлите могат да се отделят вредни газове.

Машината е подгответа за свързване към изпускателна система чрез 50-милиметров вентилационен фланец в задната част.


Минимален капацитет: 30 м³/ч / (1,060 фута³/ч) при 0 мм (0") водомер.

Връзка за отходните газове

Машината се доставя с изпускателен маркуч.

- Дължина: 1.5 м (4.9').
- Диаметър: 50 мм (2").

Процедура



- Монтирайте изпускателния маркуч от вентилационния фланец на машината към изпускателната система.

5.9 Шум

За информация относно стойността на нивото на звуково налягане, вижте този раздел:
[Технически данни ► 75.](#)



ВНИМАНИЕ

Продължителното излагане на силен шум може да причини трайно увреждане на слуха на човек.

Използвайте средства за защита на слуха, ако излагането на шум надвишава нивата, определени от местните разпоредби.

Справяне с шума по време на работа

Различните материали имат различни звукови характеристики.

- За да намалите шума, намалете скоростта на въртене и/или силата, с която детайлът се притиска към режещия диск.

Времето за обработка може да се увеличи.

5.10 Вибрация

За информация относно общото излагане на вибрации на ръката и дланта, вижте този раздел:
[Технически данни ► 75.](#)



ВНИМАНИЕ

Риск от вибрации в ръцете по време на ръчна подготовка.

Продължителното излагане на вибрации може да причини дискомфорт, увреждане на ставите или дори неврологично увреждане.

Как да се справим с вибрациите по време на работа

Ръчната подготовка може да причини вибрации във ръцете и дланите. За да намалите вибрацията, намалете налягането или използвайте ръкавица за намаляване на вибрациите.

6 Подгответе се за работа

6.1 Бутон за задържане и пускане

Когато предпазителят е отворен, можете да извършите следните настройки:

- Позиционирайте плота за рязане. Вижте [Позициониране на масата за рязане ► 31.](#)


Процедура



ВНИМАНИЕ

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.

- Повдигнете предпазителя до отвореното му положение (позицията, в която той остава нагоре и отворен, когато го освободите).




2. Натиснете бутона за задържан и пускане, докато работите с джойстика.

6.2 Настройване на височината на режещия диск

Можете да регулирате разстоянието между шпиндела на режещия диск и плата за рязане, за да приспособите режещия диск и да компенсирате износването, причинено от процеса на рязане.

1. Използвайте регулиращото колело от лявата страна на машината, за да повдигнете и спуснете режещия диск.

6.3 Плот за рязане



Машината е снабдена с подвижен плот за рязане.

- Позиционирайте режещите дискове с дебелина 1 mm в средата на жлеба на Y-образния плот.
- Позиционирайте по-дебелите режещи дискове леко вдясно.
- Позиционирайте по-тънките режещи дискове леко вляво.

За да управлявате движението на плота, използвайте джойстик на контролния панел и софтуера. Вижте [Функции на контролния панел ►35](#).

Плотът има 8 mm T-слотове, които се използват за закрепване на инструментите за затягане.

Инструментите за затягане се предлагат като аксесоари.


6.3.1 Позициониране на масата за рязане

Позиционирайте плота за рязане ръчно, преди да започнете процеса на рязане:

- Използвайте джойстика, за да позиционирате плота за рязане.

Забележка

За да позиционирате плота, докато предпазителят е отворен, трябва да натиснете бутона за задържане, докато движите джойстика.



Менюто **Positioning** (Позициониране) се показва, когато натиснете нагоре или надолу.

6.4 Линеен лазер



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лазерно лъчение. Не се взирайте в лъча и не излагайте потребителите на телескопична оптика. Лазерен продукт от клас 1M.

Лазерният лъч показва позицията на среза за прецизно поставяне на детайла.

- Лазерът се активира автоматично при включване на машината.
- Лазерът се деактивира автоматично, когато машината е в режим на готовност или при рязане.

Лазерът е подравнен с вътрешния фланец, а не с режещия диск поради вариацията в дебелината на режещите дискове.

6.5 Инструменти за затягане

Предлага се набор от инструменти за затягане. Някои могат да бъдат монтирани директно върху плота за рязане, други трябва да бъдат фиксирани на стойка с помощта на държач тип „пластовича опашка“.



ВНИМАНИЕ


Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.



Забележка

Когато монтирате затягащи инструменти, винаги се уверявайте, че те не блокират режещия диск. Неспазването на това ще доведе до повреда на затягащите инструменти и/или режещия диск.


Бързо затягащи и пружинни затягащи устройства



1. Позиционирайте задния ограничител и затягащото устройство, както е показано.
2. Затегнете гайките, за да закрепите задния ограничител и затягащото устройство.

6.6 Стойки за държачи на образци

1. Поставете стойката върху плота за рязане, като пълзнете закрепващите болтове в Т-слота.



2. Затегнете гайките.

За стойки, изискващи електрическо захранване:

- Свържете кабела. Вижте [Електрически връзки в режещата камера ► 23](#).
3. Поставяне на образец в държача за образци.
 4. Пълзнете опашката на държача за образци в стойката и я закрепете.

6.7 Събиране на отпадъци

Машината има две системи за предпазване на отломките от замърсяване на охлаждащата течност и блокиране на дюзите:

- Кошница в дренажния канал предотвратява навлизането на по-големи парчета остатъци в резервоара.
- Магнит в резервоара събира магнитни частици.


Забележка



Проверете кошницата и магнита за рязане на остатъци, преди да започнете процеса на рязане. Запушеният дренаж може да доведе до преливане на вода и недостатъчно охлаждане, ако нивото на охлаждащата течност в резервоара е твърде ниско.

7 Основна операция

7.1 Функции на контролния панел



- A** Дисплей
B Джойстик
C Промиване
D Назад

- E** Стапиране
F Спиране
G Завъртете/Натиснете бутона

Функции на джойстика



Преместете джойстика нагоре или надолу, за да позиционирате плата за рязане.

Бутон	Функция
	<p>Промиване</p> <ul style="list-style-type: none"> Стартира операцията за промиване.
	<p>Назад</p> <ul style="list-style-type: none"> Натиснете този бутон, за да се върнете към предишния екран или да отмените функции/промени.
	<p>Стартиране</p> <ul style="list-style-type: none"> Започва процесът на рязане.
	<p>Спира</p> <ul style="list-style-type: none"> Спира процеса на рязане.
Завъртете/Натиснете бутона	
Използвайте този въртящ се бутон на контролния панел, за да изберете елементи от менюто.	
	<ul style="list-style-type: none"> Завъртете въртящия се бутон, за да изберете меню, група методи или да промените стойност. Натиснете въртящия се бутон, за да влезете в поле или да активирате избора. Завъртете бутона, за да увеличите или намалите числовата стойност или да превключвате между двете опции. <ul style="list-style-type: none"> Ако има само две опции, натиснете въртящия се бутон, за да превключвате между двете опции. Ако има повече от две опции, се показва изскачащо поле.

7.2 Дисплеят



Забележка

Екраните, показани в това ръководство, може да се различават от действителните екрани в софтуера.

Когато включите машината, дисплеят показва конфигурацията и версията на инсталирания софтуер.



Дисплеят е разделен на две основни области:

A Заглавна лента

Заглавната лента показва функцията, която сте избрали.

B Информационни полета

Тези полета показват информация за избраната функция. В някои полета можете да изберете и промените стойността.

Звукови сигнали

Кратък звуков сигнал Кратък звуков сигнал, когато натиснете клавиш, показва, че изборът е потвърден.

Можете да активирате или деактивирате звуковия сигнал: изберете **Configuration** (Конфигурация).

Дълъг звуков сигнал Дълъг звуков сигнал, когато натиснете бутон, показва, че бутона не може да бъде активиран в момента.

Не можете да деактивирате този акустичен сигнал.

Режим на готовност

За да се увеличи живота на дисплея, подсветката се затъмнява автоматично, ако машината не е била използвана известно време. (10 мин.)

- Натиснете произволен клавиш, за да активирате повторно дисплея.

7.3 Променете настройките

За да промените настройка, изберете полето за промяна на настройката.

- Завъртете въртящия се бутон, за да отидете до полето, където искате да промените настройката.
- Натиснете въртящия се бутон, за да въведете полето.
 - Повече от две опции:**
Списък за превъртане: Завъртете въртящия се бутон, за да превъртите нагоре или надолу в списък със стойности.


Изскачащ диалогов прозорец: Завъртете въртящия се бутон, за да превъртите нагоре или надолу списъка с опции. Натиснете въртящия се бутон, за да изберете желаната опция.

– **Две опции:**

Натиснете въртящия се бутон, за да превключвате между двете опции.

3. Натиснете копчето, за да излезете от екрана.
4. Ако е необходимо, натиснете "Назад", за да отмените функциите/промените.

7.4 Main menu (Главно меню)



От екрана **Main menu** (Главно меню) можете да избирате между следните опции:



- **Cutting methods** (Методи на рязане)
- **Maintenance** (Поддръжка)
- **Configuration** (Конфигурация)

7.5 Стартране - за първи път

Първият път, когато включите машината, ще бъдете подканени да изберете езика, който искате да използвате, и да зададете датата и часа.

Ако е необходимо, използвайте контролите на контролния панел, за да промените настройките. Вижте [Променете настройките ► 37](#).



1. **Select language** (Изберете език)

Изберете езика, който искате да използвате. Ако е необходимо, можете да промените езика по-късно. Вижте [Configuration \(Конфигурация\) меню ►47.](#)



2. **Adjust date** (Коригиране на дата)

След това ще получите подкана да настроите часа.



3. **Adjust time** (Регулиране на времето)

След това ще получите подкана да настроите датата.

4. Ако е необходимо, отидете в главното меню. Вижте също [Main menu \(Главно меню\) ►38.](#)

Стартиране - ежедневна експлоатация


Когато включите машината, экранът, който е бил показан, когато машината е била изключена, се показва точно след екрана за стартиране.

7.6 Методи на рязане

7.6.1 Настройки

1. От екрана **Main menu** (Главно меню), изберете **Cutting methods** (Методи на рязане).

Избраният режещ диск и дължината на рязане са подчертани.



2. Изберете метод на рязане.



Параметри



Режещ диск



Скорост на въртене.



Скорост на подаване



Дължина на рязане



Позиция за връщане

Променете настройките

1. Изберете метода на рязане, който искате да редактирате.
2. Изберете режещ диск.
3. Изберете режещ диск от списъка.

Промените се записват автоматично. Можете да нулирате метода до стойностите по подразбиране. Вижте [Менюто Maintenance \(Поддръжка\) ▶45](#).

7.6.2 Позиция за връщане

Режещият диск може да се върне на 3 позиции след приключване на процеса на рязане:




Позиция	Описание
Start (Стартиране)	Плотът за рязане се връща в изходна позиция.
Zero (Нула)	Плотът за рязане се връща в нулева позиция. Нулевата позиция се калибрира след всяко 5-то стартиране или ако референтните позиции са били загубени. Можете да калибрирате нулевата позиция. Вижте Менюто Maintenance (Поддръжка) ▶45.
Stay (Престой)	Плотът за рязане не се движи след рязане.

7.6.3 OptiFeed

Ако двигателят се претовари по време на рязане (натоварване на двигателя > 150%), OptiFeed функцията автоматично ще намали скоростта на подаване. Когато претоварването бъде намалено, скоростта на подаване ще се увеличи до предварително зададеното ниво.

7.7 Ръчна X-стойка (по избор)


Когато е свързана ръчна X-стойка, в диалоговия прозорец **Positioning** (Позициониране) се показва X-позицията.



1. От екрана **Main menu** (Главно меню) можете да видите екрана **Positioning** (Позициониране).
2. За да отворите **Positioning** (Позициониране) экрана, натиснете и задръжте Задържане за изпълнение бутона и преместете джойстика.
3. Ако е необходимо, пренастройте позицията X за рязане на определена ширина.

7.8 Въртяща се стойка (опция)

Когато е свързана въртяща се стойка, се показва отчитане за режима на патронника и диалоговият прозорец **Positioning** (Позициониране) показва позицията X.



1. От екрана **Main menu** (Главно меню) можете да видите екрана **Positioning** (Позициониране).
2. За да отворите **Positioning** (Позициониране) екрана , натиснете и задръжте Задържане за изпълнение бутона и преместете джойстика.
3. Ако е необходимо, пренастройте позицията X за рязане на определена ширина.

Chuck mode (Чък режим)

Следните опции са налични в **Chuck mode** (Чък режим):

Off (Off)	Държачът на образеца не се върти.
Continuously (Непрекъснато)	Държачът за образеца се върти непрекъснато в същата посока като режещия диск.
Oscillating (осцилиращ)	Държачът на образеца осцилира по време на процеса на рязане. Ако е необходимо, пренастройте позицията X за рязане на определена ширина.

7.9 Започнете процеса на рязане

1. Поставете детайла на плота за рязане.
2. Поставете плота за рязане на правилното място.
3. Уверете се, че дюзите на охлаждащата течност са спуснати на позиция.
4. Затворете предпазителя. Машината не може да бъде стартирана, преди предпазителят да е затворен.

Забележка

Не можете да отворите предпазителя, когато се извършва рязане.

5. Изберете метод на рязане.
6. Ако е необходимо, проверете и променете настройките.

7. За да започнете процеса на рязане, натиснете Старт/Изменение.
8. Ако е необходимо, можете да промените настройките за **Feed speed** (Скорост на подаване), **Rotation speed** (Скорост на въртене) и **Cutting length** (Дължина на рязане) по време на процеса на рязане.



Забележка

Проверете дали има постоянен поток на охлаждаща течност от дюзите.

7.10 Спрете процеса на рязане

Когато се достигне определената дължина на рязане, режещият диск автоматично спира да се върти и плотът за рязане се връща в избраната позиция за спиране.



Съвет

Можете да спрете процеса на рязане по всяко време, като натиснете Stop.

Ако сте спрели машината чрез натискане на Stop, плотът за рязане остава на позиция.

Връщане на плота за рязане в нулевата му позиция

1. Уверете се, че предпазителят е затворен.
2. Натиснете джойстика надолу веднъж.



Съвет

Ако предпазителят е отворен, натиснете и задръжте джойстика надолу, докато натискате бутона Задържане за стартиране, за да преместите плота за рязане.



Съвет

По време на рязане можете да преместите детайла далеч от режещия диск, като натиснете джойстика на Y-плота надолу.

7.11 Маркуч за промиване

Машината се доставя със система за промиване, която почиства режещата камера от остатъците, изхвърлени по време на процеса на рязане. Управлението на промиването се извършва от контролния панел.



ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждаща течност.
Винаги носете защитни ръкавици и предпазни очила.



ВНИМАНИЕ


Не започвайте промиването, преди маркучът за промиване да е насочен към камерата за рязане.

Процедура



ВНИМАНИЕ

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.



A Маркуч за промиване

B Бутон за задържане и пускане


1. Отстранете маркуча от дюзите за охлаждаща течност.



2. На контролния панел натиснете Промиване.
3. Насочете маркуча към камерата за рязане.
 - За да стартирате промиването, натиснете и задръжте бутона за задържане и работа.
 - За да спрете промиването, отпуснете бутона за задържане и работа.
4. След като приключите с промиването на режещата камера, поставете маркуча в държача му.

8 Менюто Maintenance (Поддръжка)

От экрана **Maintenance (Поддръжка)** можете да избирате между следните опции:



Service information (Сервизна информация)	Информация за оборудването. Тази информация се използва главно във връзка с обслужването. Вижте Менюто ► 46.
Reset configuration (Нулиране на конфигурацията)	Нулира всички настройки, които са достъпни от менюто Configuration (Конфигурация) за стойностите по подразбиране.
Reset methods & database (Методи за нулиране и база данни)	Възстановява всички методи и базата данни до стойностите по подразбиране.
Search reference positions (Търсене на референтни позиции)	Референтната позиция (нулева позиция) се калибрира след всяко 5-то стартиране или ако референтните позиции са били загубени. Ако референтните позиции са били загубени, те могат да бъдат нулирани ръчно.

8.1 Менюто

Сервизната информация е информация само за четене. Настройките на машината не могат да се променят.

Сервизната информация може да се използва в сътрудничество със Struers Сервиза за дистанционна диагностика на оборудването.

Сервизната информация е достъпна само на английски език.

Поддръжка


Вижте [Поддръжка и обслужване ► 49.](#)

Обслужване

Вижте [Сервиз и ремонт ► 62.](#)

Менюто

От екрана можете да избирате между следните опции:




- **Device information** (Информация за устройството)
 - **Inputs and diagnostic** (Входове и диагностика)
 - **Equipment statistics** (Статистика на оборудването)
 - **Functional tests** (Функционални тестове)
 - **Adjustment and calibration** (Регулиране и калибриране)
 - **Voltage and temperature monitor** (Монитор за напрежение и температура)
 - **Reset to factory settings** (Нулиране до фабричните настройки)
- Възстановява всички методи и базата данни до стойностите по подразбиране.

9 Configuration (Конфигурация) меню

От менюто Configuration (Конфигурация) можете да настроите общи параметри.

- От **Main menu** (Главно меню) изберете **Configuration** (Конфигурация).



параметър	Настройка
Display brightness (Яркост на дисплея)	Можете да регулирате дисплея, за да го направите по-лесен за гледане.
Key sound level (Ключово ниво на звука)	Когато натиснете бутон на контролния панел, се чува звук.
Language (Език)	Изберете езика, който искате да използвате в софтуера.
Units (Елементи)	Изберете системата на единиците: <ul style="list-style-type: none"> – Метрични – Имперска
Time (Време)	Задайте времето
Date (Дата)	Задайте датата.
Use water (Използвайте вода)	Изберете No (Но) или Yes (Да).

10 Поддръжка и обслужване

Необходима е правилна поддръжка, за да се постигне максимална производителност и експлоатационен живот на машината. Поддръжката е важна за осигуряване на продължителна безопасна работа на вашата машина.

Описаните в този раздел процедури за поддръжка трябва да се извършват от квалифициран или обучен персонал.

Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS)

За конкретни части, свързани с безопасността, вижте раздела „Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS)“ в раздела „Технически данни“ в това ръководство.

Технически въпроси и резервни части

Ако имате технически въпроси или когато поръчвате резервни части, посочете сериен номер и напрежение/честота. Серийният номер и напрежението са посочени на типовата таблица на машината.

10.1 Общо почистване

За да осигурите по-дълъг живот на Вашата машина, ние силно препоръчваме редовно почистване.

Забележка

Почиствайте камерата за рязане ежедневно и ако машината няма да се използва за определен период от време.

Забележка

Не използвайте суха кърпа, тъй като повърхностите не са устойчиви на надраскване.

Забележка

Не използвайте ацетон, бензол или подобни разтворители.

Ако машината няма да се използва за по-дълъг период от време

- Старателно почистете камерата за рязане.
- Почистете напълно машината и всички аксесоари.

10.2 Затягащи устройства



Забележка

Препоръчваме ви да почиствате старателно и да сазвате бързо затягащото устройство и вертикалното бързо затягащо устройство на редовни интервали.

10.3 Плотове за рязане

Лентите от неръждаема стомана (налични като резервни части) трябва да бъдат сменени, ако са повредени или износени.

Завъртете или сменете стоманените ленти на масата за рязане

По време на редовна употреба не е необичайно стоманените ленти на режещата маса, разположени от двете страни на зоната на рязане, да бъдат повредени.

- Ако лентите са повредени само от едната страна, можете да ги завъртите.
- Ако те са много силно повредени или повредени от двете страни, сменете лентите.

10.4 Режещи дискове

Съхраняване на абразивни режещи дискове

Стандартните режещи дискове са чувствителни към влага. Затова не смесвайте новите, сухи режещи дискове с използвани влажни. Съхранявайте режещите дискове на сухо място, хоризонтално върху равна повърхност.

Поддръжка на диамантени и CBN режещи дискове

За да осигурите точността на диамантените и CBN режещи дискове (и следователно рязането), следвайте внимателно тези инструкции.

1. Никога не излагайте режещите дискове на силно механично натоварване или топлина.
2. Съхранявайте режещите дискове на сухо място, хоризонтално върху равна повърхност, за предпочтение под лек натиск.
3. Чист и сух режещ диск не корозира. Затова почистете и подсушете режещия диск преди съхранение. Ако е възможно, използвайте обикновени почистващи препарати за почистване.
4. Редовното почистване на режещия диск също е част от общата поддръжка.

Съхранение на диамантени и CBN режещи дискове



Съвет

Не извършвайте повече заточване от необходимото, тъй като това ще доведе до ненужно износване на диска.



Съвет

Лошо заточения режещ диск е най-честата причина за повреда на диска.

Новозаточен режещ диск ще осигури оптимално рязане. Лошо поддържания и заточен режещ диск изисква по-високо налягане на рязане, което ще доведе до повече топлина на триене.

Дискът също може да се огъне и да причини изкривено рязане.

Комбинацията от двата фактора може да доведе до повреда на режещия диск.

За да заточите режещия диск, използвайте стик от алуминиев оксид, доставен с режещия диск.

Има два метода за заточване на режещия диск:

Метод 1

1. Затегнете заточващия стик, както бихте затегнали детайл.
2. Използвайте умерена скорост на подаване и много охлаждаща течност, за да прорежете заточващия стик.
3. Повторете обработката, ако режещия диск не реже задоволително.

Метод 2

- Използвайте устройство за ръчно заточване.

Тествайте вашите режещи дискове

Режещите дискове трябва да бъдат тествани преди употреба.

Тестване на абразивни режещи дискове за повреди

1. Проверете визуално повърхността за пукнатини и нарязвания.
2. Монтирайте режещия диск, затворете предпазителя и оставете диска да се върти с пълна скорост.

Ако няма видима повреда и режещият диск не се е счупил по време на теста за висока скорост, той е преминал теста. Ако режещият диск показва пукнатини, използването му не е безопасно и трябва да се смени.


Тествайте диамантен/CBN режещ диск - тестът с пръстена

За да тествате диамантен/CBN режещ диск, извършете тест с пръстен.


1. Оставете режещия диск да виси над показалеца ви.
2. С молив (неметален) леко почукайте режещият диск около ръба.
3. Режещият диск преминава теста, ако дава ясен метален тон при почукване. Ако режещият диск звуци тъпо или приглушено, той е напукан и не е безопасен за използване и трябва да бъде сменен.

10.5 Сменете тръбите


Процедура



1. Отстранете четирите винта на защитната плоча в задната част на машината.




2. Отстранете трите винта на капака на охлаждащата помпа.



**A** Ос на помпата**B** Скоба за маркуч

3. Свалете тръбата от оста на помпата.
4. Разхлабете скобата на маркуча и внимателно извадете краищата на тръбите от съединителите.
5. Прикрепете новата тръба към съединителите и затегнете скобата на маркуча. Скобата на маркуча трябва да е в края на тръбата, която насочва водата към режещата камера, тъй като в нея налягането е най-голямо.
6. Смажете тръбата по цялата ѝ дължина с доставената силиконова грес. Това ще помогне на ролките в помпата да се въртят плавно.
7. Натиснете тръбата на място около оста на помпата.
8. Монтирайте правилно тръбата в помпата

Правилно



Неправилно



Тръбата на помпата е твърде разхлабена

Излишният обем между ролките ще притисне "вълни" от течност, които ще разтегнат тръбата.

Животът на тръбата ще бъде намален.

Тръбата на помпата е твърде стегната

Тръбата е разтегната.

Животът на тръбата ще бъде намален.

9. Монтирайте отново долния капак.

10. Монтирайте отново защитната плоча.

10.6 Ежедневно

- Проверете машината преди употреба. Машината не трябва да се използва, докато не се отстранят всякакви повреди по нея.

Проверка на предпазителя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сменете незабавно предпазителя, ако е повреден от удар с хвърчащи предмети или ако има видими признания на износване или повреда.

- Визуално проверете предпазителя за признания на износване или повреда (напр. вдълбнатини, пукнатини, повреда на уплътнението на ръба).
- Ако предпазителят е повреден, го сменете. Вижте [Предпазителят ►59](#).

Проверете предпазното заключване

Забележка

Проверявайте редовно заключващия език, за да се уверите, че не е повреден и че пасва перфектно в заключващия механизъм.

- Уверете се, че блокирацият език се пълзга лесно в блокирация механизъм.

Ежедневна поддръжка



ВНИМАНИЕ

Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за

охлаждаща течност преди употреба.

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност.



ВНИМАНИЕ

Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфене или други частици).



ВНИМАНИЕ

Не започвайте да промивате, докато маркучът за промиване не се насочи към режещата камера.



Забележка

Не използвайте ацетон, бензол или подобни разтворители.



Съвет

Не използвайте суха кърпа, тъй като повърхностите не са устойчиви на надраскване.



Съвет

Ако е необходимо, използвайте етанол или изопропанол, за да отстраните греста и маслата.

- Почистете всички повърхности, до които имате достъп с мека влажна кърпа.
- Почистете камерата за рязане, особено масата за рязане с Т-образен прорез.
- Ако е необходимо, почистете кошчето за източване и магнита в резервоара.
- Почистете държача на образеца и фланците.
- Оставете предпазителя отворен, когато машината не се използва, за да оставите режещата камера да изсъхне напълно.

10.7 Седмично

Почиствайте машината, за да предотвратите повреждането на машината и образците от абразивни зърна или метални частици.



Забележка

Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

- Почистете всички достъпни повърхности с мека влажна кърпа и обикновени домакински препарати.
- За интензивно почистване, използвайте Struers Cleaner.

- Почистете предпазителя с мека влажна кърпа и обикновен домакински антistатичен препарат за почистване на прозорци.

Забележка

За да предотвратите образуването на прекомерна пяна, уверете се, че в резервоара на охлаждащия модул няма остатъци от препарат или почистващ препарат.

10.7.1 Почистете камерата за рязане

- Отстранете затягащото(ите) устройство(а).
- Съхранявайте затягащите устройство(а) на сухо място или ги поставете върху плота за рязане след почистване.
- Старателно почистете режещата камера.
- Проверете коша за източване и магнита.

Забележка

Ако нивото на течността в резервоара е твърде ниско, запушеният дренаж може да доведе до препълване и недостатъчно охлажддане. Това може да доведе до повреда на обработвания детайл или на режещия диск.

10.7.2 Проверете резервоара за охлаждаща течност

ВНИМАНИЕ

Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за охлаждаща течност преди употреба.

ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждаща течност. Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфанд или други частици).

Съвет

Препоръчваме ви да сменяте охладителната течност поне веднъж месечно, за да предотвратите развитието на микроорганизми.

- Проверявайте нивото на охлаждащата течност след 8 часа употреба или поне всяка седмица. Ако е необходимо, повторно напълнете резервоара.
- Сменете охлаждащата течност, ако изглежда, че е замърсена (натрупване на отломки от рязане).
- Добавете добавка за охлаждаща течност.
- Използвайте рефрактометър, за да проверите концентрацията на добавката. Вижте инструкциите за употреба на етикета.

Дюзи за охлажддане

- Ако дюзите на охлаждащата течност са блокирани, изчистете запушването с тънко парче тел (например кламер).

Ако е необходимо, отстранете винта от върха на дясната дюза, за да улесните почистването.

10.7.3 Тръба за охлаждаща течност без вода

Ако използвате безводна охлаждаща течност, трябва да замените тръбата в помпата за охлаждаща течност със специална тръба за безводна охлаждаща течност. Тръбата за безводна охлаждаща течност е по-устойчива на компонентите на безводната охлаждаща течност. Стандартната тръба издържа само няколко часа, тъй като се влияе от охлаждащата течност без вода.

За подробности относно смяната на тръбата на помпата, вижте [Сменете тръбите ► 52.](#)

Забележка



Ако сте монтирали тръбата за охлаждаща течност без вода, редовно я проверявайте за износване.

Честотата на смяна на тръбата варира в зависимост от конкретните условия. Препоръчваме ви да проверявате визуално тръбата за износване след всеки 5 часа употреба.

10.8 Месечно

10.8.1 Почистете резервоара за охлаждаща течност

Сменяйте охлаждащата течност в резервоара за охлаждаща течност поне веднъж месечно.



ВНИМАНИЕ


Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за охлаждаща течност преди употреба.



ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждаща течност. Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфанд или други частици).

Процедура



1. Внимателно плъзнете резервоара за охлаждаща течност.
2. Свалете капачката на винта.
3. Изсипете използваната охлаждаща течност в канализация, одобрена за отпадъчни химикали.
4. Изплакнете резервоара с чиста вода. Разклащайте резервоара от време на време, за да освободите всички остатъци, натрупани на дъното на резервоара.
5. Повторете процеса на изплакване, докато резервоарът е чист.
6. Поставете капачката на винта обратно.
7. Плъзнете резервоара обратно на място.
8. Напълнете резервоара през отвора в основата на камерата с 4% разтвор на добавка за охлаждаща течност: 190 ml добавка за охлаждаща течност и 4,5 л вода.



Съвет

За водочувствителни материали използвайте охлаждаща течност без вода.



Забележка

Не препълвайте резервоара.



Забележка

Промийте охладителната система за рециркулация с чиста вода, ако машината не се използва за по-дълъг период от време. Това ще предотврати повреждането на вътрешността на помпата от изсъхналите остатъци от режещия материал.

10.9 Ежегодно

10.9.1 Предпазителят



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.
Свържете се с Struers Обслужване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се гарантира предвидената безопасност, предпазителят трябва да се сменя на всеки 5 години. Етикет върху предпазителя показва кога трябва да бъде сменен.

Struers

Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit



Забележка

Екранът на предпазителя трябва да бъде сменен незабавно, ако е повреден от удар с хвърчащи предмети или ако има видими признания на износване или повреда.



Забележка

Ако машината се използва повече от една 7-часова смяна на ден, извършвайте проверката по-често.



Забележка

Екранът трябва да бъде сменен, за да остане в съответствие с изискванията за безопасност, посочени в EN 16089.

Предпазителят се състои от метална рамка и композитен материал, който предпазва оператора. Ако предпазителят е повреден, той ще бъде отслабен и ще предлага по-малка защита.

Процедура

1. Визуално проверете предпазителя за признания на износване или повреди, като пукнатини или вдълбнатини.
2. Ако предпазителят е повреден, незабавно го сменете.

10.9.2 Тестване на устройства за безопасност

Предпазните устройства трябва да се тестват поне веднъж годишно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.
Свържете се с Struers Обслужване.

Забележка

Тестването винаги трябва да се извърши от квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.).

Предпазителят има система за предпазни превключватели, за да предотврати стартирането на двигателя на режещия диск, когато предпазителят е отворен.

Заключващ механизъм не позволява на оператора да отвори предпазителя, докато двигателят спре да се върти.

10.9.3 Аварийно спиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.
Свържете се с Struers Обслужване.

Тест 1

1. Започнете процес на рязане: Натиснете бутона Старт. Машината започва да работи.
2. Натиснете бутона за аварийно спиране.
3. Ако работата не спре, натиснете бутона Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

Тест 2

1. Натиснете бутона за аварийно спиране.
2. Натиснете бутона Старт.
3. Ако машината стартира, натиснете бутона Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

10.9.4 Защитно заключване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.
Свържете се с Struers Обслужване.

Тест 1

1. Започнете процес на рязане: Натиснете Старт. Машината започва да работи.
2. Опитайте се да отворите предпазителя - не използвайте сила.
3. Ако предпазителят се отвори, натиснете Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

Тест 2

1. Отворете предпазителя.

2. Натиснете бутона Старт.
3. Ако машината стартира, натиснете бутона Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

Тест 3

1. Започнете процес на рязане: Натиснете бутона Старт. Машината започва да работи.
2. Натиснете Stop. Ако е възможно да отворите предпазителя, докато режещият диск все още се върти, свържете се с Struers Обслужване.

10.9.5 Бутон за задържане и пускане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.
Свържете се с Struers Обслужване.

Тест 1

1. Отворете предпазителя.
2. Без да натискате бутона за задържане и пускане, използвайте джойстика, за да преместите плата за рязане.
3. Ако плата за рязане се движи, свържете се с Struers Обслужване.

Тест 2

1. Отворете предпазителя.
2. Натиснете Промиване.
3. Ако започне да тече охлаждаща течност, натиснете Flush (Промиване) или Stop (Спиране) и се свържете с Struers Обслужване.

10.10 Резервни части

Технически въпроси и резервни части

Ако имате технически въпроси или когато поръчвате резервни части, посочете сериен номер и напрежение/честота. Серийният номер и напрежението са посочени на типовата табела на машината.

За допълнителна информация или за проверка на наличността на резервни части, свържете се с Struers Обслужване. Информацията за контакт е достъпна на Struers.com.

Списък с резервни части

Резервни части	Електрическа реф.	Каталожен номер.
Нуждаещ се от ремонт IMB08	HQ1, HQ2	2HQ00032
Монитор на скоростта	KS3, KS4	2KS10033
Зашитно реле	KS1, KS2	2KS10006
Сензор за безопасност	SS1	2SS00130
Инвертор	A2	2PU12076
Реле 24 V AC/DC	K3, K4	2KL23851
Бутон за аварийно спиране	SB1	2SA10400
Контакт за аварийно спиране	SB1	2SB10071
Държач за модул	SB1	2SA41603
Бутон за задържане и пускане	S2	2SA00023
Зашитно заключване	YS1	2SS00025
Предпазител	-	16852901
Контактор	K1, K2	2KM70912

10.11 Сервиз и ремонт

Информация за общото време на работа и обслужване на машината се показва на екрана при стартиране.

Препоръчваме да се извършва редовна сервизна проверка всяка година или след всеки 1500 часа употреба.

Когато машината се стартира, дисплеят показва информация за общото време на работа и сервизната информация на машините.

След 1400 часа работа, дисплеят ще покаже съобщение, напомнящо на потребителя, че трябва да бъде насточена сервизна проверка.

Когато 1500 часа работно време са надвишени, на дисплея ще се покаже съобщението **Service period expired!** (Периодът на услугата е изтекъл!).

Забележка

Обслужването може да се извършва само от квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.).
Свържете се с Struers Обслужване.

Сервизна проверка

Ние предлагаме набор от цялостни планове за поддръжка, които да отговарят на изискванията на нашите клиенти. Този набор от услуги се нарича ServiceGuard.

Плановете за поддръжка включват проверка на оборудването, подмяна на износващите се части, регулиране/калибриране за оптимална работа и окончателен тест за функционалност.

Менюто Maintenance (Поддръжка)

Вижте [Менюто Maintenance \(Поддръжка\) ► 45.](#)

Менюто

Вижте [Менюто ► 46.](#)

10.12 Изхвърляне



Оборудване, маркирано със символа WEEE съдържа електрически и електронни компоненти и не трябва да се изхвърля като общи отпадъци.

Свържете се с местните власти за информация относно правилния метод за изхвърляне в съответствие с националното законодателство.

За изхвърляне на консумативи и рециркулационна течност, следвайте местните разпоредби.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случай на пожар, алармирайте персонала в непосредствена близост, пожарната и прекъснете захранването. Използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.

**Забележка**

Рециркулационната течност ще съдържа добавки и режещи или шлайфаци стружки.

Не изхвърляйте рециркулационната течност в главния канал.

Следвайте настоящите разпоредби за безопасност при работа и изхвърляне на стружки и добавки за рециркулационна течност.

Проследявайте какви метали режете и шлифовате и количеството произведени стружки.

В зависимост от това кои метали режете или шлифовате, възможно е комбинацията от метални стърготини от метали с голяма разлика в електропозитивността да доведе до екзотермични реакции, когато са налице благоприятни условия.

Примери:

Следват примери за комбинации, които биха могли да доведат до екзотермични реакции, ако се образува голямо количество стружки по време на рязане или шлайфане на същата машина, както и при наличие на благоприятни условия:

- Алуминий и мед.
- Цинк и мед.

11 Отстраняване на неизправности

11.1 Проблеми с машината

Проблем	Причина	Действие
Няма охлаждаща течност или тя е недостатъчна.	Нивото на охлаждащата течност в резервоара е твърде ниско.	Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода.
	Дюзите за охлаждаща течност са блокирани.	Почистете дюзите.
Има изтиchanе на вода.	Теч в тръбата за охлаждаща течност.	Проверете тръбата на помпата за охлаждаща течност. Ако е необходимо, сменете тръбата.
	Препълване на резервоара за охлаждаща течност с вода.	Отстранете излишната вода.
Обработваните детайли са ръждясали.	Кошницата за остатъци от рязане е блокирана.	Почистете кошницата.
	Охлаждащата течност не съдържа достатъчно количество добавка.	Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.
Камерата за рязане е ръждясала.	Охлаждащата течност не съдържа достатъчно количество добавка.	Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.
	След употреба предпазителят е останал затворен.	Оставете предпазния капак отворен, за да може камерата за рязане да изсъхне.
Камерата за рязане показва признания на корозия.	Детайлът е изработен от мед/медна сплав.	Използвайте добавка за охлаждаща течност, която е специално формулирана за мед и медни сплави.

11.2 Проблеми при рязането

Проблем	Причина	Действие
	Твърдостта на режещия диск не съответства на твърдостта/размерите на обработвания детайл.	Изберете друг диск или намалете скоростта на въртене.
Обезцветяване или изгаряне на детайла.	Неадекватно охлаждане.	Проверете разположението на дюзите за охлаждаща течност. Ако е необходимо, почистете дюзите.
	Режещият диск е твърде твърд.	Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода.
	Скоростта на подаване е твърде висока в края на операцията.	Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.
Нежелани изгаряния.	Режещият диск е твърде твърд.	Изберете друг диск или намалете скоростта на въртене.
	Скоростта на подаване е твърде висока в края на операцията.	Намалете скоростта на подаване към края на операцията.
	Неправилно затягане на детайла.	Прикрепете обработвания детайл и го затегнете от двете страни. Използвайте държач за образци, който е предназначен за затягане на малки, дълги детайли от двете страни.
	Качеството на рязане е различно.	Проверете разположението на дюзите за охлаждаща течност. Ако е необходимо, почистете дюзите.
	Неадекватно охлаждане.	Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода.
		Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.

Проблем	Причина	Действие
	Неправилно поставяне на режещия диск.	Уверете се, че отворът/централният отвор има правилния диаметър. Гайката трябва да е правилно затегната.
	Неправилно затягане на детайла.	Прикрепете обработвания детайл и го затегнете от двете страни.
Режещият диск се чупи.	Неправилно затягане на детайла.	Използвайте държач за образци, който е предназначен за затягане на малки, дълги детайли от двете страни.
	Режещият диск е твърде твърд.	Изберете друг диск или намалете скоростта на въртене.
	Скоростта на подаване е зададена твърде висока.	Намалете скоростта на подаване.
	Нивото на сила е зададено твърде високо.	Намалете нивото на сила.
	Режещият диск се огъва при контакт с обработвания детайл.	Направете първоначално рязане с по-ниска скорост на подаване.
	Скоростта на подаване е твърде висока.	Намалете скоростта на подаване.
	Скоростта на въртене е твърде ниска.	Увеличете скоростта на въртене.
Режещият диск се износва твърде бързо.	Недостатъчно охлаждане.	Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода. Проверете разположението на дюзите за охлаждаща течност. Ако е необходимо, почистете дюзите.
	Скоростта на въртене е твърде ниска.	Увеличете скоростта на въртене.
Режещият диск не реже през детайла.	Неправилен избор на режещ диск.	Изберете друг режещ диск.
	Режещият диск е износен.	Сменете режещия диск.

Проблем	Причина	Действие
Детайлът се чупи при затягането.	Режещият диск засядва в детайла по време на рязане.	Затегнете обработвания детайл от двете страни на режещия диск, така че разрезът да остане отворен. Използвайте държач за образци, който е предназначен за затягане на малки, дълги детайли от двете страни.
Образецът е корозиран.	Детайлът е оставен в камерата за рязане твърде дълго. Недостатъчно количество добавка за охлаждащата течност.	Поставете детайла между две пластмасови/гумени площи или монтирайте детайла в смола. Забележка Винаги режете чупливи детайли много внимателно.
Лазерът е неправилно подреден.	Извадете образца непосредствено след рязането. Оставяйте капака на режещата камера отворен, когато оставите машината. Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност. Разхлабете винтовете в задната част на машината. Настройте лазера, докато се изравни в правилната позиция.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Лазерно лъчение. Не се взирайте в лъча и не излагайте потребителите на телескопична оптика. Лазерен продукт от клас 1M.

11.3 Съобщения за грешка

№	Съобщения	Причина	Действие
8	<p>Selected cut length exceeds available cutting capacity.</p> <p>OK: Automatic cut length will be set.</p> <p>Cancel: Go back to edit method.</p> <p>Избраната дължина на рязане превишива наличния капацитет за рязане.</p> <p>OK: Ще бъде зададена автоматична дължина на рязане.</p> <p>Отмяна: Върнете се към метода за редактиране.</p>	<p>Капацитетът на рязане за зададената дължина е недостатъчен.</p>	<p>Изберете OK (OK), за да зададете дължината на отрязване автоматично, или Cancel (Отказ) за метод на редактиране.</p>
106	<p>Machine failed during Power-On Self Testing. Please try to restart the machine. If problem persists, please contact Struers technical support.</p> <p>Машината се повреди по време на самотестване при включване. Моля, опитайте да рестартирате машината. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с техническата поддръжка на Struers.</p>	<p>Открита е критична грешка по време на самопроверката при включване.</p> <p>Машината не се стартира.</p>	<p>Рестартирайте машината.</p> <p>Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.</p>

№	Съобщения	Причина	Действие
110	<p>Machine found a problem during Power On Self Testing.</p> <p>Machine can continue. However, it is strongly recommended to contact Struers technical support. Some features may not be available.</p> <p>Машината е открила проблем по време на самотестването при включване.</p> <p>Машината може да продължи. Въпреки това силно се препоръчва да се свържете с техническата поддръжка на Struers.</p> <p>Някои функции може да не са налични.</p>	<p>Открита е критична грешка по време на самопроверката при включване.</p>	<p>Рестартирайте машината.</p> <p>Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.</p>
113	<p>Water pump blocked!</p> <p>Водната помпа е блокирана!</p>		<p>Проверете нивото на охлаждащата течност. Ако нивото е ниско, напълнете резервоара с охлаждаща течност.</p> <p>Сменете охладителната течност, ако изглежда замърсена (натрупване на режещи частици).</p> <p>Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.</p>
114	<p>Machine searching for reference positions. Please wait... Don't switch machine off!</p> <p>Машинно търсение за референтни позиции. Моля, изчакайте... Не изключвате машината!</p>	<p>Нулевите позиции се калибрират след всяко пето пускане в експлоатация или ако референтната позиция е била загубена, или ако аварийният стоп е бил активиран при пускане в експлоатация.</p>	<p>Изчакайте, докато процесът приключи.</p>

№	Съобщения	Причина	Действие
117	<p>Water pump blocked!</p> <p>Process halted!</p> <p>Clean cooling system before continuing.</p> <p>Водната помпа е блокирана!</p> <p>Процесът е спрян!</p> <p>Почистете охладителната система, преди да продължите.</p>		<p>Проверете нивото на охлаждащата течност. Ако нивото е ниско, напълнете резервоара с охлаждаща течност.</p> <p>Сменете охладителната течност, ако изглежда замърсена (натрупване на режещи частици).</p> <p>Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.</p>
119	<p>Main motor overload detected!</p> <p>Reduce feed speed before continuing.</p> <p>Открито е претоварване на основния двигател!</p> <p>Намалете скоростта на подаване, преди да продължите.</p>	<p>Режещият диск може да бъде заклещен в детайла.</p>	<p>Преместете плата за рязане назад, за да освободите режещия диск.</p> <p>Намалете скоростта на подаване и продължете да режете.</p>
125	<p>Main motor overheated!</p> <p>Cutting process halted!</p> <p>Please wait until motor temperature decreases before continuing cutting.</p> <p>Основният двигател е прегрял!</p> <p>Процесът на рязане е спрян!</p> <p>Моля, изчакайте, докато температурата на двигателя намалее, преди да продължите с рязането.</p>	<p>Температурата на основния двигател е превишила 150°C за повече от 5 сек.</p>	<p>Изчакайте двигателят да изстине.</p>

№	Съобщения	Причина	Действие
126	<p>Main motor cannot start. Process halted! Please try to restart the machine if problem occurs after next start.</p> <p>Основният двигател не може да се стартира. Процесът е спрян! Опитайте се да рестартирате машината, ако проблемът се появи след следващото стартиране.</p>		<p>Изключете машината и след това я включете. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.</p>
127	<p>Main motor rotation lost. Process halted! Try to restart cutting process. Alarm register: xxxx Error register: xxxx Изгубено е въртенето на основния двигател. Процесът е спрян! Опитайте се да рестартирате процеса на рязане. Регистър на алармата: xxxx Регистър на грешките: xxxx</p>	<p>Процесът на рязане е прекъснат.</p>	<p>Запишете стойностите на регистъра Аларма и регистъра Грешка. Рестартирайте процеса на рязане. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз. Цитирайте стойностите на регистъра за аларми и регистъра за грешки.</p>

№	Съобщения	Причина	Действие
128	<p>Open safety lock detected. Process halted! Restart the process - do not open guard during operation!</p> <p>Открита е отворена предпазна ключалка.</p> <p>Процесът е спрян!</p> <p>Рестартирайте процеса - не отваряйте предпазителя по време на работа!</p>	<p>Сензорите регистрират, че предпазната ключалка е отворена по време на рязане.</p>	<p>Уверете се, че предпазителят е затворен и заключването на предпазителя е задействано.</p> <p>Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.</p>
129	<p>Searching of reference positions aborted by user. Machine cannot continue without reference positions found.</p> <p>Please restart the machine and wait until reference positions are scanned.</p> <p>Търсенето на референтни позиции е прекъснато от потребителя. Машината не може да продължи работа без намерени референтни позиции.</p> <p>Рестартирайте машината и изчакайте да бъдат сканирани референтните позиции.</p>	<p>Аварийният стоп е бил активиран, докато машината е сканирала за нулеви позиции.</p>	<p>Рестартирайте машината.</p> <p>Изчакайте, докато сканирането за нулеви позиции приключи.</p>
130	<p>Motor drive overloaded! Process halted! Please decrease RPM and/or feed speed before continuing cutting.</p> <p>Двигателното задвижване е претоварено!</p> <p>Процесът е спрян!</p> <p>Моля, намалете оборотите и/или скоростта на подаване, преди да продължите да режете.</p>	<p>Натоварването на двигателя е довело до претоварване.</p>	<p>Намалете оборотите и/или скоростта на подаване, преди да продължите да режете.</p>

№	Съобщения	Причина	Действие
144	Search for reference positions failed. Търсене на референтни позиции не успя.	Не се открива мощност на стъпкови двигатели по време на опит за позоваване позиции.	Потвърдете диалоговия прозорец и рестартирайте машината. Справка процедурата за търсене ще бъде повтаряна на всеки рестарт, докато са намерени валидни референтни позиции.

№	Съобщение за грешка	Причина	Действие
001	SMM not present! SMM не присъства!	Struers Модулът на паметта не е свързан правилно към машината.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
002	Inverter communication failed! Неуспешна комуникация с инвертора!	Машината не може да се свърже с честотния инвертор.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
003	Joystick not connected! Джойстикът не е свързан!	Машината не разпознава джойстика.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
004	Mains voltage too low! Мрежовото напрежение е твърде ниско!	Основното напрежение на електрическата мрежа е по-ниско от 220 V.	Уверете се, че напрежението на главната електрическа мощност съответства на напрежението, посочено на типовата плоча на машината. Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
005	Problem with 24V supply voltage Проблем със захранващото напрежение 24V	Постоянното захранващо напрежение е по-ниско от 18 V.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.

№	Съобщение за грешка	Причина	Действие
006	5V supplying out of range 5V захранване извън обхвата	Захранването с 5 V на печатната платка е по-ниско от 4 V.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
007	SMM read-write test failed Неуспешен тест за четене и запис на SMM	Комуникацията с модула за памет Struers е неуспешна.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
008	Y-table motor not connected Двигателят на Y-плота не е свързан	Комуникацията с устройството за стъпков двигател на Y-плота е неуспешна.	Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.
№	Предупредителни съобщения	Причина	Действие
001	Mains voltage too low Твърде ниско мрежово напрежение	Основното напрежение на електрическата мрежа е по-ниско от 180 V.	Уверете се, че напрежението на главното електрическо захранване съответства на напрежението, посочено на типовата плоча на задната страна на машината. Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се с Struers Сервиз.

12 Технически данни

12.1 Технически данни

Капацитет	Височина x Дължина	165 x 50 мм (6.5" x 2")
	Диаметър	70 мм (2.8")
	Дължина на рязане	0-200 мм (0-7,9") в стъпки от 0,1 мм
Режещ диск	Диаметър	75-203 мм (3 - 8")
	Диаметър на шпиндел	12,7 мм (0,5") и 22 мм (0,86")
Мотор на режещ диск	Скорост на въртене.	300 - 5,000 об/мин в стъпки от 100 об/мин
	Регулиране на височината на режещия диск	40 мм (1.6") ръчно
Плот за рязане	Ширина	258 мм (10.2")
	Дълбочина	184 мм (7.2")
	T-образни прорези	T-слот със сменяеми T-слот пластини, 8.0 мм (7 броя)
	Скорост на подаване	0,005-3,0 мм/с (0,3-7"/мин.) на стъпки от 0,005 мм
Лазер		Клас 1M
Софтуер и електроника	Контроли	Тъчпад, джойстик и копче за завъртане/натискане
	LC дисплей	LCD дисплей, TFT-цветен 5,7", 320x240 точки с LED задна подсветка
Стандарти за безопасност		CE маркировка според директивите на ЕС
REACH		За информация относно REACH се свържете с местния офис на Struers
Работна среда	Температура на околната среда	5-40°C (41-104°F)
	Влажност	< 85 % RH без кондензация

Електрическо захранване	Напрежение/честота	200-240 V (50-60 Hz)
	Вход за захранване	1-фазово (N+L1+PE) или 2-фазово (L1+L2+PE)
		Електрическата инсталация трябва да отговаря на "Категория на инсталацията II".
	Power S1	0.75 kW
	Power S3	1.0 kW
	Мощност на празен ход	13 W
	Ток, максимален	11.7 A
Охладителна система		Чешмична вода или рециркулационна система
Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност		
	Система за предпазен превключвател	PL e, категория 3 Стоп категория 0
	Зашитно заключване	PL b, категория 3 Стоп категория 0
	Функция задържане към работа	PL d, Категория 1 Стоп категория 0
	Аварийно спиране	PL c, Категория 1 Стоп категория 0
	Неволно стартиране на флуидната система	PL b, категория 3
	Наблюдение на скоростта на оста, движение на Y-плота	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Следене на режещия диск и ограничаване на скоростта	PL d, Категория 3
	Наблюдение на скоростта на оста, вертикално движение на оста	Не е приложимо
Отработени газове	Препоръчителен капацитет	50 m m ³ /h (1750 ft ³ /h) при водомер 0 mm

Разширени функции	Х-маса, автоматична	№
	Х-Х-стойка, ръчна	Да. Опция
	Въртяща се стойка	Да. Опция
Ниво на шума	Определено като А ниво на звуково налягане на работните места	LpA = 66 dB(A) (измерена стойност). Несигурност K = 4 dB Измерванията са направени в съответствие с EN ISO 11202
Ниво на вибрация	Декларирано излъчване на вибрации	Не е приложимо
Размери и тегло		
	Ширина	64 см (25,4")
	Дълбочина с щепсел	78 см (27,6")
	Височина, предпазител затворен	44 см (17,3")
	Височина (отворен предпазител)	105.5 см (41,5")
	Тегло	73 кг (161 фуンта)

12.2 Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност

Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност		
Система за предпазен превключвател	EN 60204-1, Стоп категория 0	
	EN ISO 13849-1, Категория 3	
	Ниво на производителност (PL) e	
Зашитно заключване	EN 60204-1, Стоп категория 0	
	EN ISO 13849-1, Категория 3	
	Ниво на производителност (PL) b	
Функция задържане за изпълнение	EN 60204-1, Стоп категория 0	
	EN ISO 13849-1, Категория 3	
	Ниво на производителност (PL) d	
Аварийно спиране	EN 60204-1, Стоп категория 0	
	EN ISO 13849-1, Категория 1	
	Ниво на производителност (PL) c	

Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност

Неволно стартиране на флуидната система	EN ISO 13849-1, Категория 3 Ниво на производителност (PL) b
Наблюдение на скоростта на оста - движение на Y-образния плот	EN 60204-1, Стоп категория 0 EN ISO 13849-1, Категория 3 Ниво на производителност (PL) d
Следене на режещия диск и ограничаване на скоростта	EN ISO 13849-1, Категория 3 Ниво на производителност (PL) d

12.3 Технически данни - единици оборудване

За технически данни, обхващащи отделните единици оборудване, вижте ръководството за конкретно оборудване.

12.4 Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS)**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да се гарантира предвидената безопасност, предпазителят трябва да се сменя на всеки 5 години. Етикет върху предпазителя показва кога трябва да бъде сменен.

Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurité



2020.12.01

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Критичните за безопасността компоненти се подменят след максимален експлоатационен живот от 20 години.
Свържете се с Struers Обслужване.

**Забележка**

SRP/CS (свързани с безопасността части на система за управление) са части, които оказват влияние върху безопасната работа на машината.

**Забележка**

Подмяната на критични за безопасността компоненти може да се извършва само от инженер на Struers или квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.).
Критичните за безопасността компоненти трябва да се сменят само с компоненти с най-малко същото ниво на безопасност.
Свържете се с Struers Обслужване.

Части, свързани с безопасността	Производител/Описание на производителя	Каталожен № на производителя
Нуждаещ се от ремонт IMB08	Нуждаещ се от ремонт	IMB08-02BPSVU2K
Монитор на скоростта	Нуждаещ се от ремонт	MOC3SA
Зашитно реле	Omron	G9SB
Сензор за безопасност	Schmersal	BNS 120-02Z
Инвертор	ATV	ATV320U15M2C
Реле 24 V AC/DC	Локализатор	38.51.0.024.0060
Бутон за аварийно спиране	Schlegel Заключваща глава за авариен стоп бутон с глава тип "Гъба"	ES Ø22 тип RV
Контакт за аварийно спиране	Schlegel Модулен контакт, моментален	1 NC тип МТО
Държач за модул	Schlegel Държач за модул, 3 елемента MHR-3	MHR-3
Бутон за задържане и пускане	Шуртер Метални линейни превключватели	1241.6931.1120000
Зашитно заключване	Schmersal	AZM170SK-11/02ZRK-2197 24VAC/DC
Предпазител	Struers	16850044
Контактор	Omron	J7KNA_12_01_24VS

12.5 Диаграми




Забележка


Ако искате да видите конкретна информация в подробности, вижте онлайн версията на това ръководство.

Название Secotom-20	№
Блок диаграма	16853050 ► 80
Диаграма на циркулацията на водата	16851005 ► 81
Схема на верига	Вижте номера на диаграмата на типовата таблица на оборудването и се свържете с Struers Обслужване чрез Struers.com

16853050



16851005



12.6 Правна и нормативна информация

FCC изявление

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за дигитално устройство от клас В, в съответствие с част 15 от правилата на FCC (Федералната комисия по съобщенията на САЩ). Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения, когато оборудването се експлоатира в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насырчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

EN ISO 13849-1:2015

Всички SRP/CS (части от системата за управление, свързани с безопасността) са ограничени до живот от 20 години. След изтичане на този период всички компоненти трябва да бъдат заменени.

13 Производител

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Дания
Телефон: +45 44 600 800
Факс: +45 44 600 801
www.struers.com

Отговорност на производителя

Следва да се спазват следните ограничения, тъй като нарушаването на ограниченията може да доведе до отмяна на Struers законовите задължения.

Производителят не поема отговорност за грешки в текста и/или илюстрациите в това ръководство. Информацията в това ръководство подлежи на промени без предупреждение. Ръководството може да споменава аксесоари или части, които не са включени в настоящата версия на оборудването.

Производителят трябва да се счита за отговорен за ефектите върху безопасността, надеждността и работата на оборудването само ако оборудването се използва, обслужва и поддържа в съответствие с инструкциите за употреба.

Декларация за съответствие

Производител	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Дания
Име	Secotom-20
Модел	Не е приложимо
Функция	Машина за рязане
Тип	685
Кат. №	06856127, 06856227, 06856327, 05996911, 05996912, 05996913, 05996914
Сериен №	

МодулН, според глобалния подход

Декларираме, че споменатия продукт е в съответствие със следните законодателства, директиви и стандарти:

2006/42/EC	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13857:2019, EN ISO 16089:2015, EN ISO 60204:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020
2011/65/EU	EN 63000:2018
2014/30/EU	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
Допълнителни стандарти	NFPA 79, FCC 47 CFR, част 15, подчаст B

Упълномощен да състави техническия
файл/
Упълномощен подписващ

Дата: [Release date]

en	For translations see	
bg	За преводи вижте	
cs	Překlady viz	
da	Se oversættelser på	
de	Übersetzungen finden Sie unter	
el	Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση	
es	Para ver las traducciones consulte	
et	Tõlked leiate aadressilt	
fi	Katsa käänökset osoitteesta	
fr	Pour les traductions, voir	
hr	Za prijevode idite na	
hu	A fordítások itt érhetők el	
it	Per le traduzioni consultare	
ja	翻訳については、	www.struers.com/Library
lt	Vertimai patalpinti	
lv	Tulkojums skatīt	
nl	Voor vertalingen zie	
no	For oversettelser se	
pl	Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź	
pt	Consulte as traduções disponíveis em	
ro	Pentru traduceri, consultați	
se	För översättningar besök	
sk	Preklady sú dostupné na stránke	
sl	Za prevode si oglejte	
tr	Çeviriler için bkz	
zh	翻译见	